

Số: /UBND-KT

Xã Nguyễn Nghiêm, ngày tháng 9 năm 2025

V/v đề nghị khẩn trương khắc phục ảnh hưởng do thực hiện dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Kính gửi: Ban điều hành dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (Ban QLDA2).

Trong thời gian qua, dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua Xã Nguyễn Nghiêm đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, quá trình thi công đã gây ra một số vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân, cụ thể như sau:

I. Thôn Vĩnh Xuân.

1. Các tuyến bê tông dốc A đi giáp UBND xã Phở Phong cũ đoạn từ dốc A qua hầm chui. Tuyến bê tông ngõ Cầm đi trường Tiểu học Phở Phong cũ đoạn qua hầm chui cao tốc. Tuyến bê tông hầm chui qua cao tốc đoạn Km 36 + 300 (đoạn nhà Chín Nhỏ). Tuyến bê tông từ ngõ Lê Trung Viên đi xóm Cầm. Tất cả các tuyến bê tông trên đã bị hư hỏng, đề nghị sửa chữa, khắc phục.

2. Về đường nội đồng: Đề nghị bố trí đường nội đồng xứ đồng Cánh Thuận, đường đi đồng Bầu Lát và Cây Quýt, đường đi đồng Máng với đồng Soi. Do ảnh hưởng cao tốc Dự án cao tốc đã rào chắn nên các xứ đồng trên không có đường để nhân dân đi sản xuất và vận chuyển.

3. Về hệ thống mương: Đề nghị hoàn trả lại hệ thống mương tưới tiêu hiện ảnh hưởng phụ vụ sản xuất cụ thể: 02 tuyến mương tưới tiêu dọc hai bên tuyến bê tông dốc A qua Hầm Chui – đồng Cây Quýt, Khai thông tuyến suối Ân tại Km 34+800, tuyến mương bê tông đoạn qua Cầu vượt Km 36 dưới Khu TĐC Cầu Thi, tuyến mương bê tông từ kênh B2 đi Đồng Máng, sửa chữa đoạn kênh B2 phía Đông cao tốc thuộc tổ 1, tuyến mương bê tông qua hầm chui tại Km36+300

4. Về cống qua cao tốc bị bồi lấp tại Km35, Km36+500.

II. Thôn Hiệp An.

1 Về sản xuất: Hiện tại những tuyến mương dọc theo hai bên đường cao tốc, tuyến mương dọc theo hai bên tuyến nhánh bị vùi lấp. Hệ thống cống tưới tiêu, đơn vị thi công nạo vét chưa đảm bảo, gây cản trở việc tưới tiêu. Cống thoát nước Đồng Ngõ Nguyên Nhỏ gây ngập úng cục bộ. Mương từ Đập Ngõ Nguyên đi kênh Thạch Nham bị sạt lở, làm thay đổi lưu lượng nước.

2. Về đường giao thông: Đoạn đường từ Ngõ ông Bình đi khu tái định cư Gò Tre hiện chưa đắp lè, gây sạt lở. Đơn vị thi công cao tốc rào chắn, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên những cánh đồng không có đường vận

chuyển nông sản. Đường bê tông Ngõ Nguyên đi Ngõ Bảy Cốc đơn vị thi công cao tốc cắt ngang, hiện chưa hoàn trả.

3. Về môi trường: Trạm trộn bê tông Km34 gây tiếng ồn, khói bụi, nhất là thời điểm về đêm gây ảnh hưởng đến những hộ dân ở gần.

III. Thôn Hùng Nghĩa

1 Về nông nghiệp: Hiện nay tuyến mương từ chợ Km3 đi Ngõ Nguyệt thuộc Rộc Đàm và tuyến mương dọc theo cao tốc bị đất vùi lấp. Tuyến mương từ Ngõ Nguyệt đi Hiệp An có hệ thống ống cống nằm dưới cao tốc để thoát nước quá nhỏ sẽ gây ngập úng vào nhà dân vào mùa mưa.

2. Về đường giao thông: Tuyến đường từ chợ Km3 đi Ngõ Nguyệt bị xuống cấp, hư hỏng khó khăn trong việc đi lại.

3. Về môi trường: Trạm trộn bê tông đặt quá gần khu dân cư gây ra tiếng ồn lớn, bụi bay rất nhiều gây ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

IV. Thôn Nhơn Bích.

1. Tuyến đường bê tông của thôn từ xóm 2 đi xóm 3 Bích Chiêu do làm đường cao tốc đã bị san lấp hoàn toàn chiều dài khoảng 250m. Đề nghị làm đường bê tông mới.

2. Tuyến mương bê tông ra đồng Soi Bích Chiêu chiều dài khoảng 250m do làm đường cao tốc đã bị san lấp hoàn toàn. Đề nghị làm mương bê tông mới.

3. Diện tích Đồng đất Thổ khoảng 2 ha bà con đang sản xuất nhưng không có đường đi. Đề nghị mở đường đi.

4. Đồng Na Liên trên do thi công đường cao tốc bị lấp khoảng 70m. Đề nghị mức mương mới trả lại.

5. Mương tiêu đồng Phần Thâu chiều dài 70m. Đề nghị mức sâu để tiêu thoát nước vào mùa mưa.

V. Thôn Gia An.

1. Đơn vị thi công cao tốc cấm cọc rào chắn gây ảnh hưởng đến ruộng của người dân.

2. yêu cầu đơn vị thi công nạo vét các cống qua đường cao tốc bị bồi lấp, cùng với các tuyến mương dọc theo hai bên mép đường chính cao tốc và đường dẫn lên cao tốc hiện nay đang bị bồi lấp làm ảnh hưởng đến quá trình thông thoáng dòng chảy.

3. Kiểm tra và khắc phục một số cống thoát nước và xả lũ mà đơn vị thi công bố trí không hợp lý có thể gây ra xói lở, bồi lấp ruộng của người dân trong mùa mưa lũ.

4. Tại vị trí nổi kênh B4 (ngõ Hường) âm dưới vòng xoay đường dẫn cao tốc đơn vị làm quá nhỏ. Đề nghị xử lý rộng và thoáng để dễ nạo vét.

5. Trong quá trình thi công đường cao tốc, xe công trình của tập đoàn Đèo Cả lưu thông qua một số tuyến đường giao thông nông thôn và nội đồng mà chưa

có đăng ký được phép lưu thông gây hư hỏng một số đoạn đề nghị khôi phục để thuận tiện đi lại cho người dân.

6. Đường đi từ suối Muôn đến Cầu Sự hiện nay quá thấp có thể bị sạt lở khi nước lũ tràn qua gây sa bồi, thủy phá khu ruộng Rộc Tường và Rộc Nguyệt, bờ suối tại đập Bảy Võ vì hiện nay nước soi sạt lở. Đề nghị đổ đất nâng cao.

7. Mương thoát nước từ cầu Đồng Giót đi Cầu Tràn hiện nay quá hẹp không thoát hết nước trên đầu nguồn đến mùa mưa lũ về sẽ bề bờ sa bồi, thủy phá vào khu ruộng Suối Trừu, Suối Trác. Đề nghị nạo vét cho thông thoáng.

8. Bố trí 02 biển báo tại 02 vị trí Cầu Tràn và cầu Đồng Giót vì hai điểm này thường hay xảy ra lũ quét gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân trong mùa mưa lũ khi đi lưu thông.

Đề nghị Ban điều hành dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn khẩn trương khắc phục./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&MT tỉnh;
- TT Đảng ủy xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- VP HĐND và UBND xã;
- Trưởng thôn;
- Lưu VT.CV_(Trung)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Tiến Định