

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGUYỄN NGHIÊM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Xã Nguyễn Nghiêm, ngày tháng 6 năm 2026

V/v rà soát, xác định trọng
điểm vùng xung yếu về sạt lở
bờ sông trên địa bàn xã

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 6089/SNNMT-TL ngày 02/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc rà soát, xác định trọng điểm vùng xung yếu về sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đề nghị của Phòng Kinh tế, UBND xã có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra thực địa theo kiến nghị của cử tri thôn Vĩnh Xuân vị trí sạt lở bờ sông Ba Liên tại đồng Soi thôn Vĩnh Xuân (*dưới chân cầu đường cao tốc*), chiều dài sạt lở khoảng hơn 120m; nguyên nhân sạt lở là do thay đổi dòng chảy của sông Ba Liên nhiều năm trước, dòng chảy lấn vào bờ Bắc tạo nên bên lở bờ Bắc còn bên bồi ở bờ Nam. Việc kiến nghị của cử tri thôn Vĩnh Xuân là chính đáng, tuy nhiên để khắc phục đoạn sạt lở này cần nguồn kinh phí rất lớn, trong khi nguồn kinh phí của Xã Nguyễn Nghiêm sau sáp nhập rất khó khăn, không thể đáp ứng được. Nếu không sớm khắc phục, mùa mưa lũ năm 2026 sẽ tiếp tục xóa lở gây thiệt hại ruộng lúa của người dân tại đồng Soi thôn Vĩnh Xuân.

UBND Xã Nguyễn Nghiêm kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, sớm có giải pháp khắc phục khẩn cấp trong thời gian đến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục thủy lợi tỉnh;
- CT, PCT (KT) UBND xã;
- VP HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT, PKT_(Một).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Thanh Thao